

ADVERTENCIA

RETIRO O *RECALL* DE PRODUCTOS DEL MERCADO POR SEGURIDAD



RIFLES REMINGTON MODELO 700™ Y MODELO SEVEN™ CON GATILLOS X-MARK PRO® (XMP®)

Remington ha determinado que algunos rifles Modelo 700 y Modelo Seven con gatillos XMP podrían, bajo ciertas circunstancias, dispararse de manera no intencional. Los modelos afectados fueron fabricados entre el 1 de mayo de 2006 y el 9 de abril de 2014.

PELIGRO : Cualquier descarga no intencional tiene el potencial de causar lesiones o la muerte.

IDENTIFICACIÓN : Solo los rifles Modelo 700 y Modelo Seven con gatillos XMP están siendo retirados del mercado.

Para saber si su rifle es uno de los que está siendo retirado del mercado, siga los pasos a continuación:

1. Busque el número de serie donde el cañón se une con el cajón de mecanismos:
 - a. Si el rifle es para diestros, el número de serie figura a la izquierda del usuario.
 - b. Si el rifle es para zurdos, el número de serie figura a la derecha del usuario.
2. Identifique el número de serie e ingréselo en www.xmprecall.remington.com. Así sabrá si su rifle está afectado por este retiro o recall.

3. También puede identificar si el rifle está sujeto al retiro o recall mediante una inspección visual.
 - a. Si la cara del gatillo es acanalada, entonces el gatillo no es XMP y por lo tanto NO está sujeto a este retiro o recall.
 - b. Si la cara del gatillo es lisa, el rifle tiene el gatillo XMP y SÍ está sujeto a este retiro o recall.

ACCIÓN REQUERIDA: Si su rifle está afectado por este retiro o recall **DEJE DE UTILIZARLO DE INMEDIATO. NO** intente diagnosticar ni reparar rifles sujetos al retiro o recall. Remington reemplazará de manera gratuita los gatillos XMP de todos los rifles afectados.

CONTACTO: Para obtener más información sobre el programa de reemplazo de gatillos, visite www.xmprecall.remington.com y seleccione su país para más detalles. También puede contactar a:

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR :
COMERCIAL MARIO R. LUDWIG, S.A.,
mrludwig@entelchile.net

Remington agradece su cooperación y le pide disculpas por cualquier inconveniente ocasionado.

Remington®