

Report mercado
Recall
Total Vehiculos afectados

CHILE
S50
70
Casos Abierto 65
Cerrados 5

TRANSMISSION ELECTRONIC SHIFT LEVER

VIN	Status
2C3CCAEG4CH122364	ABIERTO
2C3CCAEG5CH124303	ABIERTO
2C3CCAEG9CH124305	ABIERTO
2C3CCAEG0CH124306	ABIERTO
2C3CCAEG4CH124373	ABIERTO
2C3CCAEG6CH124374	ABIERTO
2C3CCACGXCH175184	ABIERTO
2C3CCACG1CH175185	ABIERTO
2C3CCACG3CH175186	ABIERTO
2C3CCACG5CH175187	ABIERTO
2C3CCACG7CH175188	ABIERTO
2C3CCACG9CH175189	ABIERTO
2C3CCACG5CH175190	ABIERTO
2C3CCACG7CH175191	ABIERTO
2C3CCACG7CH192959	ABIERTO
2C3CCACG3CH192960	ABIERTO
2C3CCACG8CH213091	ABIERTO
2C3CCACGXCH213092	ABIERTO
2C3CCACG1CH213093	ABIERTO
2C3CCACG3CH213094	ABIERTO
2C3CCACG7CH213096	ABIERTO
2C3CCACG4CH231586	ABIERTO
2C3CCACG6CH231587	ABIERTO
2C3CCACG8CH231588	ABIERTO
2C3CCACGXCH231589	ABIERTO
2C3CCACG4CH311549	ABIERTO
2C3CCACG1CH311556	ABIERTO
2C3CCACG0CH311967	ABIERTO
2C3CCACG2CH311968	ABIERTO
2C3CCACG4CH311969	ABIERTO
2C3CCACG4DH514765	ABIERTO
2C3CCACG9DH516916	ABIERTO
2C3CCACG9DH521971	ABIERTO
2C3CCACG0DH521972	ABIERTO
2C3CCACG2DH521973	ABIERTO
2C3CCACG5DH535141	ABIERTO
2C3CCACG7DH535142	ABIERTO
2C3CCACG9DH535143	ABIERTO
2C3CCACG0DH535144	ABIERTO
2C3CCACG2DH535145	ABIERTO
2C3CCACG4DH535146	ABIERTO
2C3CCACG5DH609030	ABIERTO
2C3CCACG9DH618667	ABIERTO
2C3CCACG0DH618668	ABIERTO
2C3CCACG2DH618669	ABIERTO
2C3CCACG9DH618670	ABIERTO
2C3CCACG0DH618671	ABIERTO
2C3CCACG2DH618672	ABIERTO
2C3CCACG5DH635272	ABIERTO
2C3CCACG9EH152479	ABIERTO
2C3CCACG7EH212663	ABIERTO

2C3CCACG9EH212664	ABIERTO
2C3CCACG0EH228414	ABIERTO
2C3CCACG2EH228415	ABIERTO
2C3CCACG1EH233475	ABIERTO
2C3CCACG1EH244184	ABIERTO
2C3CCACG3EH244185	ABIERTO
2C3CCACG5EH257858	ABIERTO
2C3CCACG7EH257859	ABIERTO
2C3CCACG1EH296754	ABIERTO
2C3CCACG3EH296755	ABIERTO
2C3CCACG7EH320961	ABIERTO
2C3CCACG9EH320962	ABIERTO
2C3CCACG2EH344116	ABIERTO
2C3CCACG4EH344117	ABIERTO
2C3CCACG2DH514764	REPARADO
2C3CCACG6DH647382	REPARADO
2C3CCACG4EH143107	REPARADO
2C3CCACG4EH283108	REPARADO
2C3CCACG6EH283109	REPARADO