



**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**



**Sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos: Verificación
de cumplimiento de requisitos
(Reglamento DS N°176/2006, MTT)**

SERNAC – CONASET, Noviembre 2012



Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos

1. INTRODUCCION

Un gran número de niños pequeños sufre lesiones producidas en accidentes de tránsito, las que podrían haberse evitado si se hubiera usado sillas de seguridad. A este respecto se ha comprobado que estos dispositivos son eficaces en más de un 70% de los casos si se utilizan correctamente, por lo que hoy son exigidos en el país para transportar a menores de 4 años de edad que viajen en los asientos traseros de los vehículos livianos.

Las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) indican que en el año 2011 hubo 62.834 siniestros de tránsito y 1.355 niños menores de 4 años lesionados en éstos, de los cuales 37 tuvieron resultado de muerte (Conaset, Estadística Generales 2011- Víctimas por edad de participantes).

En comparación con el año 2005, justo antes de establecer el Reglamento que dispone la obligatoriedad del uso y los requisitos que deben cumplir las sillas para niños menores de 4 años de edad que viajen en los asientos traseros de los vehículos livianos, ese año se registraron 46.628 siniestros de tránsito, en los que participaron 1.282 niños menores de 4 años lesionados, con resultado de muerte en 33 casos.

Si se observan los resultados en relación a la cantidad de siniestros, las estadísticas señalan que la tasa de lesiones y muertes de niños involucrados en siniestros de tránsito ha mejorado considerablemente, conforme lo muestra la siguiente tabla:

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

Tabla N°1: Relación estadísticas de siniestralidad de tránsito 2005 – 2011

Variable	Año		Tasa de aumento
	2005	2011	
Siniestros	46628	62834	34,8%
Niños menores de 4 años lesionados	1282	1355	5,7%
Niños menores de 4 años con resultado de muerte	33	37	12,1%
Tasa anual de Niños menores de 4 años lesionados por siniestro	2,7%	2,2%	-21,6%
Tasa anual de Niños menores de 4 años con resultado de muerte por siniestro	0,071%	0,059%	-16,8%

Fuente: SERNAC en base a estadísticas CONASET.

En ella es posible observar que si bien los siniestros aumentaron en más de un 30% entre el año 2005 y 2011, el aumento de niños lesionados sólo lo hizo en un 5,7% y en un 12,1% para los resultados de muerte. Ello significa que la tasa anual de niños menores de 4 años de edad lesionados en siniestros de tránsito por siniestros del año, disminuyó en más de 20% y la relación con respecto a los resultados de muerte por siniestros del año, disminuyó en cerca de un 17%.

Ello implica presumir un efecto positivo de esta iniciativa en la población.

En la misma línea, en marzo de 2007, justo antes de la entrada en vigencia del DS N°176/2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, SERNAC, en conjunto con CONASET, verificaron el nivel de cumplimiento de la oferta de sillas de retención infantil en contraste con los requisitos del Reglamento. Las evaluaciones se hicieron tanto respecto del cumplimiento de la información en los manuales de uso e instrucciones, como respecto de condiciones verificables en terreno en las propias sillas de retención.

	<p>Página 4 de 28</p>	
<p>Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos</p>		

Este año, y luego de más de 5 años de vigencia del DS N°176/2006 del MTT, se han replicado análogas evaluaciones a fin de verificar la evolución en los cumplimientos. En agosto de 2012 se evaluó el cumplimiento de la información en manuales en sillas de retención infantil para vehículos, en 24 manuales de 8 marcas (Estudio: "Verificación de la inclusión de información obligatoria en manuales de asientos para niños que viajen en vehículos livianos", SERNAC, Agosto 2012).

Para el presente estudio, se verifica el cumplimiento de requisitos observables en terreno, que en este caso cubrió a 131 modelos, de 28 marcas.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Verificar el grado de cumplimiento de la oferta de sillas de retención infantil para vehículos livianos en relación a los requisitos establecidos en el DS N° 176 de 2006, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar la oferta de sillas de retención infantil disponibles en el mercado (retail, outlets, tiendas especializadas).
- Verificar si los artículos cumplen con los requisitos de información al usuario y con las características de seguridad y diseño que contempla el Reglamento (D.S. N° 176/2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones).
- Comparar los resultados obtenidos en los estudios de 2007 y 2012.

3. REQUISITOS ANALIZADOS



	Página 5 de 28	
Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos		

Los requisitos analizados, correspondientes a Aspectos de Rotulación, Características Generales y Presencia de Instrucciones de Uso de las sillas, fueron los siguientes:

- a. Información contenida en la silla de seguridad en idioma español: Se verifica que la información obligatoria que debe estar presente en las sillas esté en idioma castellano. Aplica a todos los modelos de sillas de retención: sillas nidos, sillas, butacas y alzadores.
- b. Nombre del fabricante o marca registrada: Se verifica la presencia de identificación de la marca y fabricante en la silla. Aplica a todos los modelos de sillas de retención: sillas nidos, sillas, butacas y alzadores.
- c. Año de fabricación: Se verifica la presencia de esta información en las sillas. Aplica a todos los modelos de sillas de retención: sillas nidos, sillas, butacas y alzadores.
- d. Rango de peso del niño para el que fue diseñado: Se verifica la presencia de esta información en las sillas. Aplica a todos los modelos de sillas de retención: sillas nidos, sillas, butacas y alzadores.
- e. Dirección de servicio al cliente: Se verifica la presencia de direcciones en Chile para los Servicios al Cliente. Aplica a todos los modelos de sillas de retención: sillas nidos, sillas, butacas y alzadores.
- f. Indica la forma de fijación al vehículo: Se verifica la presencia de esta información en las sillas. Aplica a todos los modelos de sillas de retención: sillas nidos, sillas, butacas y alzadores.
- g. Indica la disposición de correas del vehículo (según el tipo de silla): Se verifica la presencia de esta información en las sillas. Aplica a todos los modelos de sillas de retención: sillas nidos, sillas, butacas y alzadores.
- h. Posee guía para caderas: Se verifica si la forma del asiento de la silla cumple con el requisito de guía para caderas. Aplica a todos los modelos de sillas de retención: sillas nidos, sillas, butacas y alzadores.
- i. Posee protección para niño dormido (según tipo de silla): Se verifica si la parte superior de la silla comprende en su forma la protección para niño dormido. Aplica a todos los tipos de sillas, a excepción de alzadores.

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

- j. Posee correa entrepiernas (según el tipo de silla): Se verifica si las sillas poseen estas correas. Aplica a sillas y sillas nido. No aplica a butacas (boosters) ni a alzadores, los que utilizan el cinturón el vehículo.
- k. Etiqueta que advierta peligro en caso de Airbag (según el tipo de silla): Se verifica la presencia en la silla de la mencionada etiqueta, en idioma castellano. Aplica a todas sillas y sillas nido. No aplica a butacas ni a alzadores.
- l. Posee apoya cabezas (según el tipo de silla): Se verifica esta forma para todos los tipos de silla, excepto para alzadores.
- m. Recomendación de orientación según talla (según tipo de silla): Se verifica la presencia de esta información en la silla, en idioma castellano. Aplica a todo tipo de silla.
- n. El botón de seguridad es de color rojo: Se verifica que el área de soltar hebilla sea de color rojo. Aplica en los casos de arnés integral, esto es, para sillas y sillas nido. No aplica a butacas, ni a alzadores, los que usan el cinturón del vehículo.
- o. Presencia de manual de instrucciones: Se verifica presencia de manual en los modelos de sillas en venta. De no estar presentes, aleatoriamente se verifican las cajas que recibiría el consumidor al adquirir una silla de retención infantil. Aplica a todos los tipos de sillas.

La verificación de estos requisitos se efectuó in situ, en tiendas, para las sillas disponibles en venta para los consumidores.

Se adjunta en Anexo el formato de verificación, aplicado por los funcionarios de CONASET y SERNAC.

4. RESULTADOS

El trabajo en terreno fue realizado conjuntamente por SERNAC y CONASET, siendo estos últimos los encargados de la evaluación en terreno del cumplimiento del reglamento, cuyos resultados se exponen a continuación.

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

Se analizaron 131¹ modelos de 28 marcas distintas entre sillas (65), sillas nido (46), alzadores (11) y butacas (9). El levantamiento se efectuó entre los días 5 y 9 de noviembre, en 16 establecimientos de 4 sectores del Área Metropolitana (Norte, sur, Oriente y Centro), en donde se concentra la mayor oferta de estos productos:

Muestra de establecimientos

Establecimiento	Dirección
Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404/Quilicura
BB Pro Store	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia
Bebesit	San Ignacio 451/Quilicura
Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885
Falabella	Plaza Vespucio/La Florida
Falabella	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3/Providencia
Juguetolia	Arturo Prat 1082/Santiago
La Polar	Puente 552/Santiago
Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa
Mini nuts	Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura
Outlet del bebé	Avenida La Florida 9404
Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
Ripley	Plaza Vespucio/La Florida
Silfa	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
Wua-Wua	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa

Fuente: Sernac/Conaset

Respecto del nivel de cumplimiento, sólo el 18,3% del total cumple con todos los requisitos inspeccionados aplicables. Desagregado por tipo de sistema de retención, el mencionado 18,3 % se distribuye según: los Alzadores representan el 1,5% (2); las Butacas el 2,3% (3), las Sillas Nido el 5,3% (7); y las Sillas el 9,2% (12).

Tabla N°1 Sistemas que cumplen con todos los requisitos inspeccionados y aplicables según tipo de sistema de retención

¹ Ver listado en Anexo.

Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos

Cumplimiento	Establecimiento	Dirección	Marca	Modelo	Tipo
Cumplían con todos los requisitos inspeccionados.	Mini nuts	Av. Manquehue Norte 1176	CAM	Pony Baby	Alzador
	Mini nuts	Av. Manquehue Norte 1176	CAM	Cushion	
	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	Casual Play	Protector	Butaca
	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	Casual Play	Multiprotector / Fix	
	Juguetoia	Arturo Prat 1082	Graco	Turbo Booster	Silla Auto
	Falabella	Plaza Vespucio	Safety 1st	Deluxe Highback Booster	
	Falabella	Plaza Vespucio	Baby Way	BW 737	
	Wua-Wua	Pedro de Valdivia 2924	BBPro	GoSafe Evolution	
	Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064	Graco	Classic Ride 50	
	BB Pro Store	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3	BBPro	Sport Side	
	BB Pro Store	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3	BBPro	New Sport	
	BB Pro Store	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3	BBPro	Race	
	BB Pro Store	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3	BBPro	Cocoon Fix	
	Mini nuts	Av. Manquehue Norte 1176	Peg - Perego	Viaggio 1 Duo Fix	
	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	Prinsel	1309	
	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	Safety 1st	Summit	
	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	Safety 1st	Avenue	
	Ripley	Plaza Vespucio	Bebesit	E-22 Línea Disney (con coche)	Silla Nido
	Falabella	Plaza Vespucio	Baby Way	BW 407 (con coche)	
	Falabella	Plaza Vespucio	Graco	Quattro Tour Sport (con coche)	
	Wua-Wua	Pedro de Valdivia 2924	Eventlo	Embrace 5	
	Mini nuts	Av. Manquehue Norte 1176	Peg - Perego	Primo Viaggio	
	Juguetoia	Arturo Prat 1082	Baby Trend	Flex-Loc	
Juguetoia	Arturo Prat 1082	Graco	Snugride		

Fuente: Sernac/Conaset

Respecto de la presencia de Manual de Instrucciones, si bien todos los artículos, al ser revisados en las bodegas de los respectivos establecimientos, presentaban Manuales de Instrucciones en sus cajas, requisito especialmente relevante en el caso de sistemas de retención infantil para vehículos, sólo el 52% los presentaba en el lugar de venta directa al público.

Por su parte, el Reglamento establece, en su artículo N° 9, que la silla debe indicar en forma clara y en español, lo siguiente: nombre del fabricante o marca registrada, año de fabricación, rango de peso y dirección a la cual el consumidor pueda dirigirse para obtener mayor información.

El mayor incumplimiento en esta parte de la rotulación se dio en la falta de indicación de los *Datos de Servicio al Cliente*. 72 (setenta y dos) modelos de sillas carecían totalmente de esta información, es decir, el 55% del total y 5,3% (7) presentaban esta información en el extranjero (Francia, Canadá, EEUU o China). Ver Tabla N°2:

Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos

Tabla N°2 Marcas de sistemas que no indicaban Datos de Servicio al Cliente o se encontraban en el extranjero (en rojo y negrita)

Incumplimiento	Marca	Modelo	Tipo	Establecimiento	Dirección	
No indicaban Datos de Servicio al Cliente/Servicio al Cliente en el extranjero	Baby Way	BW 740	Silla Auto	Falabella	Plaza Vespucio	
	Babycenter	431	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
	BBPro	432	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
	Bebecofort	Alzador BBPro	Alzador	BB Pro Store	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3	
	Bebeglo	AXISS	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
		Creatis Fix	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		Silla Nido Auto / Varias	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
		Silla de auto	Silla Auto	Outlet del bebé	Avenida La Florida 9404	
		Silla de auto sofix	Silla Auto	Outlet del bebé	Avenida La Florida 9404	
		C-100 Silla Nido	Silla Nido	Outlet del bebé	Avenida La Florida 9404	
		Sigma / C100	Silla Nido	Falabella	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3	
		NG 8899	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
		Basic Luxe Matrix / Grace (3566)	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
		1115	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
		ES101	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
		C-100	Silla Nido	Bebesit	San Ignacio 451	
		Le Mans S 500	Silla Auto	Ripley	Plaza Vespucio	
		Dream Plus Matrix Alzador	Alzador	Ripley	Plaza Vespucio	
		H 005 (con coche)	Silla Nido	Ripley	Plaza Vespucio	
		E-70	Silla Nido	Ripley	Plaza Vespucio	
		E-1001 (con coche)	Silla Nido	Ripley	Plaza Vespucio	
		A-7008 (con coche)	Silla Nido	Ripley	Plaza Vespucio	
		C-102 (con coche)	Silla Nido	Ripley	Plaza Vespucio	
		Beline SP Matrix	Silla Auto	Falabella	Plaza Vespucio	
		FOX P-52 (con coche)	Silla Nido	Falabella	Plaza Vespucio	
		4566	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	
		1116	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	
		Best House	Booster (Alzador)	Alzador	WVua-Wvua	Pedro de Valdivia 2924
		Britax	Frontier 85SICT	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
			ZRW EOA / 266 / PARK WAYSGL	Butaca	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
		Challatin	Alzador	Alzador	Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064
		Chicco	Neptune 123	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
		Cosco	Quasar	Alzador	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
			YY06	Alzador	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
		Cybox	Aton - Sand Castle	Silla Nido	BB Pro Store	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3
			Aton Gold	Silla Nido	BB Pro Store	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3
			Aton Denim	Silla Nido	BB Pro Store	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3
		Esprit	Vegas	Silla Nido	Falabella	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3
		Evenflo	3801880L-2	Silla Auto	Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064
			3021198-PQZ	Silla Nido	Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064
		Fisher Price	12614	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451
			Mosaico	Silla Nido	Bebesit	San Ignacio 451
			9727	Silla Nido	Bebesit	San Ignacio 451
			Saturn 6515 /Alzador	Alzador	Bebesit	San Ignacio 451
			Junior Maxi	Butaca	Bebesit	San Ignacio 451
			9245	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451
			C-49	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451
			5807	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451
			8505	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451
			1762870	Silla Auto	Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064
		Barietta Ultra Confort	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
		N-104	Alzador	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
		Ventura GB01 carseat	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		Trendino 281	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		Joie / C0902 CDCHC700	Silla auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		V8A Speedway Red	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		V2	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		V3	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		N106 Black and Grey	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		V6 Circuit Blue/CR	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		Joie T1102AAGRY700	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		P - 60 (con coche)	Silla Nido	Ripley	Plaza Vespucio	
		E-240	Silla Nido	Falabella	Plaza Vespucio	
		Joie /Juva (con coche)	Silla Nido	Falabella	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3	
		G-316 (con coche)	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	
		E-30	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	
		GB-26	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	
		V-7	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	
		Joie Stages	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	
		E-16	Silla Nido	La Polar	Puente 552	
		Pearl Marble Pink (silla auto)	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		Pebble Marble (silla nido)	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
		Pebble	Silla Nido	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
		Nurse	Silla Auto	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
		Viaggio K Denim / Primo Viaggio Tri-Fix	Silla Nido	Falabella	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3	
		2240 6C Enspira	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
		Alpha Omega	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
		Vantage	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
		F 103 B	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
		Trendz	F 103 B	Bebesit	San Ignacio 451	

Fuente: Sernac/Conaset

Respecto del resto de la rotulación, el 19,1% no indicaba el *Año de Fabricación*, el 2,3% no indicaba el *Nombre del Fabricante* y el 7% tampoco indicaba el *Rango de Peso para el (la) niño (a) que fue diseñado*.

Al respecto:

Tabla N°3 Incumplimiento en la rotulación

Incumplimiento	Marca	Modelo	Tipo	Establecimiento	Dirección
No indica el año de fabricación	Babycenter	431	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
	Babycenter	432	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
	BBPro	Onix - Base	Silla Nido	Wua-Wua	Pedro de Valdivia 2924
	BBPro	GoSafe Sport	Silla Auto	Wua-Wua	Pedro de Valdivia 2924
	Bebeglo	Silla Nido Auto / Varias	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
	Bebesit	ES/01	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451
	Bebesit	Le Mans S 500	Silla Auto	Ripley	Plaza Vespucio
	Bebesit	Dream Plus Hatrix Alzador	Alzador	Ripley	Plaza Vespucio
	Bebesit	H 005 (con coche)	Silla Nido	Ripley	Plaza Vespucio
	Bebesit	Beline SP Hatrix	Silla Auto	Falabella	Plaza Vespucio
	Chicco	Key Fit 30 (con coche)	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Evenflo	Big Kid TM AMP	Alzador	Wua-Wua	Pedro de Valdivia 2924
	Evenflo	3801880L-2	Silla Auto	Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064
	Fisher Price	12614	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451
	Fisher Price	Cosmo Cronos	Silla Auto	Ripley	Plaza Vespucio
	Infanti	Barletta Ultra Confort	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102
	Infanti	Ventura GB01 carseat	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Infanti	Trendino 281	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Infanti	G-316 (con coche)	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Infanti	GB-26	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Infanti	V-7	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Maxi-Cosi	Pearl Marble Pink (silla auto)	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Maxi-Cosi	Pebble Marble (silla nido)	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
Nurse	Beline / Ferrari	Silla Auto	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
Trendz	F 103 B	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
No informa el rango de peso	Baby Way	BW 740	Silla Auto	Falabella	Plaza Vespucio
	Baby Way	BW 402 (con coche)	Silla Nido	Falabella	Plaza Vespucio
	Bebeglo	Silla Nido Auto / Varias	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
	Bebesit	4566	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Infanti	Ventura GB01 carseat	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Infanti	Trendino 281	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Infanti	G-316 (con coche)	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
Infanti	GB-26	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	
Mama Love	CE 31 / CE 30	Silla Nido	Outlet del bebé	Avenida La Florida 9404	
No indica el nombre del fabricante	Infanti	Trendino 281	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Maxi-Cosi	Pearl Marble Pink (silla auto)	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Maxi-Cosi	Pebble Marble (silla nido)	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10

Fuente: Sernac/Conaset

En cumplimiento de lo establecido tanto en el Reglamento, como en la Ley N°19.496 de Protección al Consumidor, la información contenida en la silla de seguridad debe

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

expresarse en idioma español, encontrándose en la rotulación de 8 de los modelos de sillas (el 6,1% del total) parte de la información (Datos de Servicio al Cliente y/o rango de peso y/o etiqueta de peligro airbag y/o Manual) en inglés, e incluso una en francés.

Al respecto:

Tabla N°4 Parte de la información que no se presenta en español.

Incumplimiento	Marca	Modelo	Tipo	Establecimiento	Dirección
Datos de servicio al cliente en inglés y francés	Graco	Mosaico	Silla Nido	Bebesit	San Ignacio 451
Etiqueta de peligro de Airbag en inglés	Evenflo	3801880L-2	Silla Auto	Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064
	Evenflo	3021198-PQZ	Silla Nido	Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064
	Infanti	Ventura GB01 carseat	Silla Nido	Sifa	San Ignacio 1001, local 10
	Mama Love	CE 31 / CE 30	Silla Nido	Outlet del bebé	Avenida La Florida 9404
Etiqueta de peligro de Airbag ubicada en lateral externo y en inglés	Safety 1st	Alpha Omega	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102
Etiqueta de peligro de Airbag ubicada en lateral externo y en inglés	Safety 1st	Deluxe Highback Boost	Silla Auto	Falabella	Plaza Vespucio
Manual en inglés	Evenflo	Embrace 5	Silla Nido	Wua-Wua	Pedro de Valdivia 2924

Fuente: Sernac/Conaset

Respecto a indicaciones de algunos requisitos específicos, el 3,1% no indica *Forma de fijación al vehículo*, el 3,8% no indica *Disposición de correas del vehículo* y el 8,4% no indica *Recomendación de orientación según talla*.

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

Al respecto:

Tabla N°5 Incumplimiento en las indicaciones de algunos requisitos

Incumplimiento	Marca	Modelo	Tipo	Establecimiento	Dirección
No indica forma de fijación al vehículo	Baby Way	BW 740	Silla Auto	Falabella	Plaza Vespucio
	Bebeglo	Silla Nido Auto / Varias	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
	Bebesit	4566	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Infanti	Trendino 281	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
No indica disposición de correas del vehículo	Baby Way	BW 740	Silla Auto	Falabella	Plaza Vespucio
	Bebeglo	Silla Nido Auto / Varias	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
	Bebesit	4566	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Infanti	Trendino 281	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Maxi-Cosi	Pearl Marble Pink (silla auto)	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
No indica recomendación de orientación según talla	Baby Way	BW 740	Silla Auto	Falabella	Plaza Vespucio
	Baby Way	BW 402 (con coche)	Silla Nido	Falabella	Plaza Vespucio
	Bebeconfort	Creasis Fix	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Bebeglo	Silla Nido Auto / Varias	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404
	Bebesit	4566	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Infanti	Ventura GB01 carseat	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Infanti	Trendino 281	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
	Infanti	G-316 (con coche)	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Infanti	GB-26	Silla Nido	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1
	Mama Love	CE 31 / CE 30	Silla Nido	Outlet del bebé	Avenida La Florida 9404
	Maxi-Cosi	Pearl Marble Pink (silla auto)	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10

Fuente: Sernac/Conaset

En relación a requisitos que se levantaron mediante la observación del producto, del total de la muestra un 3,8% no posee *Guía para caderas*; el 0,83% de 120 productos para los que aplica, no posee *Protección niño dormido*; el 4,2% de 120 productos para los que aplica, no posee *Apoya cabeza*.

Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos

Al respecto:

Tabla N°6 Incumplimiento de algunos requisitos específicos observados.

Incumplimiento	Marca	Modelo	Tipo	Establecimiento	Dirección	
No posee guía para caderas	Bebeconfort	Creatis Fix	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
	CAM	Viaggio Sicuro	Silla Auto	Mini nuts	Av. Manquehue Norte 1176	
	Casual Play	Retraktor / Fix	Silla Auto	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
	Maxi-Cosi	Pearl Marble Pink (silla auto)	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
	Maxi-Cosi	Pebble	Silla Nido	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
No posee protección niño dormido	Infanti	Trendino 281	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
No presenta etiqueta de peligro Air Bag	Baby Way	BW Isofix	Silla Auto	Las Mellizas	Pedro de Valdivia 3064	
	BBPro	Cocoon	Silla Auto	BB Pro Store	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3	
	Bebeconfort	AXISS	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102	
	Bebeglo	Silla Nido Auto / Varias	Silla Nido	Babycenter	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404	
	Bebesit	NG 8899	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
	Bebesit	309	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
	Bebesit	Le Mans S 500	Silla Auto	Ripley	Plaza Vespucio	
	Bebesit	Beline SP Matrix	Silla Auto	Falabella	Plaza Vespucio	
	Britax	Frontier 85SICT	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102	
	CAM	Viaggio Sicuro	Silla Auto	Mini nuts	Av. Manquehue Norte 1176	
	CAM	Travel Evolution	Silla Auto	Mini nuts	Av. Manquehue Norte 1176	
	Casual Play	Retraktor / Fix	Silla Auto	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
	Casual Play	Kangur / Fix	Silla Auto	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
	Casual Play	Wave	Silla Auto	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
	Chicco	Neptune 123	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102	
	Cossato	Zoomi	Silla Auto	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
	Fisher Price	12614	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
	Graco	8505	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
	Graco	Nautilus	Silla Auto	Wua-Wua	Pedro de Valdivia 2924	
	Infanti	Ventura GB01 carseat	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
	Infanti	N106 Black and Grey	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
	Infanti	V6 Circuit Blue/CR	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
	Infanti	V-7	Silla Auto	Paris	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1	
	Maxi-Cosi	Pearl Marble Pink (silla auto)	Silla Auto	Silfa	San Ignacio 1001, local 10	
	Nurse	Beline / Ferrari	Silla Auto	Bee Bee	Pedro de Valdivia 2885	
	Safety 1st	2240 6C Enspira	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102	
	Safety 1st	Alpha Omega	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102	
	Safety 1st	Vantage	Silla Auto	Baby Infanti	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102	
	Trendz	F 103 B	Silla Auto	Bebesit	San Ignacio 451	
	No posee apoya cabeza	Eventfo	3604098L-3	Silla Nido	Wua-Wua	Pedro de Valdivia 2924
		Infanti	Ventura GB01 carseat	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
		Infanti	Trendino 281	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
		Maxi-Cosi	Pebble Marble (silla nido)	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
Peg - Peregó	Viaggio 2/3 SureFix	Butaca	Mini nuts	Av. Manquehue Norte 1176		

Fuente: Sernac/Conaset

Respecto al funcionamiento del botón de seguridad, sólo 2 modelo incumplieron con requisitos del mismo:

Tabla N°7 Incumplimiento de requisitos del botón de seguridad.

Incumplimiento	Marca	Modelo	Tipo	Establecimiento	Dirección
Enganchar	Infanti	Ventura GB01 carseat	Silla Nido	Silfa	San Ignacio 1001, local 10
Color rojo	Graco	9727	Silla Nido	Bebesit	San Ignacio 451

Fuente: Sernac/Conaset

En resumen, los porcentajes más significativos de incumplimientos a los requisitos del Reglamento analizados en los 131 modelos de sistemas de retención infantil que incluyó la encuesta, se indican en la siguiente tabla:

Tabla N°8 Mayores porcentajes de incumplimiento de los requisitos, según Reglamento.

Incumplimiento	Número de modelos de sistemas de retención	Porcentaje del total
No indicaba Datos de Servicio al Cliente	79	60,3
No presenta etiqueta de peligro de Air Bag	29	22,1
No indica año de fabricación	25	19,1
No informa recomendación según talla	11	8,4
No informa rango de peso	9	6,9

Fuente: Sernac/CONASET

5. Comparativo al estudio del año 2007.

	Página 15 de 28	
Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos		

El SERNAC y CONASET, realizaron un estudio similar el año 2007. Entre las principales diferencias luego de transcurridos 5 años, se observan:

- Un aumento considerable de la cantidad y diversidad de la oferta. En consideración de las muestras de 2007 y 2012, en el primer período se tuvieron 11 marcas y 40 modelos; en 2012, 28 marcas y 131 modelos.
- En relación al cumplimiento total de todos los requisitos, se observan mejoras. En 2007 cumplieron 3 de 40 modelos (7,5% de la muestra); en 2012 cumplieron 24 de 131 modelos (18,3 % de la muestra).
- En todos los productos se encontró el Manual de Instrucciones en las cajas a entregar a los consumidores, sin embargo sólo el 52% estaba disponible junto al producto en muestra. En 2007, el 90% lo presentaba en la caja.
- En el actual estudio se registró un 60,3% de incumplimiento comparado al 65% del estudio anterior, en datos de Servicio al Cliente.
- En el estudio del año 2007 se registró un 27,5% de incumplimiento en el año de fabricación del producto frente a un 19,1% del actual estudio.
- En el año 2007 se registró un 2,5% frente a un 6,9% actual de productos que no informaban el rango de peso.
- 2,5% no indicaban nombre del fabricante durante el estudio del 2007 en comparación al 2,3% del actual.
- En cuanto al incumplimiento en algunos requisitos específicos que deben ser indicados como la forma de fijación al vehículo, la disposición de correas del vehículo y la recomendación de orientación según talla, en el año 2007 se encontraron los siguientes resultados: 5%, 5% y 2,5% respectivamente, en comparación al año 2012: 3,1%, 3,8% y 8,4%, respectivamente.
- Finalmente, en cuanto a incumplimientos de algunos requisitos específicos observados como el no tener etiqueta de advertencia de peligro de Air Bag o no poseer protección de niño dormido, el año 2007 se observó un 2,5% para cada uno, en comparación al 22,1% y 0,8% del presente estudio.

6. Conclusiones.

- Prácticamente uno de cada cinco productos observados cumple con todos los requisitos inspeccionados.



	<p>Página 16 de 28</p>	
<p>Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos</p>		

- Si bien todos los productos presentan manual en sus cajas, poco más de la mitad los exhiben en los puntos donde se dispone directamente el producto a la venta.
- Respecto a la rotulación, fue la indicación de datos de *Servicio al Cliente* el de mayor incumplimiento, seguido por el *Año de Fabricación* y finalmente el *Rango de Peso* para el que fue diseñado.
- Casi la totalidad de los requisitos observados se encontraban en español.
- En cuanto a requisitos indicados por los fabricantes fue la *Recomendación de Orientación Según Talla* la de mayor incumplimiento, una de cada diez sillas no presentaba este dato.
- En cuanto a requisitos observados en terreno, el de mayor incumplimiento fue la no presentación de *Etiqueta de Peligro de Air Bag*, casi un cuarto de los productos.
- Casi la totalidad de los botones de seguridad, para los modelos que aplica, cumplen con los requisitos.
- En comparación al estudio realizado el año 2007, se observa un notable aumento de la oferta de sillas y sus modelos.
- Respecto de la comparación de cumplimientos, se concluye que en general los resultados mejoraron su desempeño en relación a la evaluación efectuada el 2007. Sólo las recomendaciones de orientación según talla, la información de rango de peso y la etiqueta de advertencia de peligro de airbag, presentaron desempeños algo menores que en la versión anterior del estudio.
- Este estudio es la primera evaluación de cumplimiento de estos parámetros luego de la entrada en vigencia del reglamento que los regula. A fin de ajustar las actuales brechas y de mejorar la interpretación en su cumplimiento, el CONASET instará mesas de trabajo, de las cuales la participación de SERNAC implicará cautelar el interés de los consumidores y su seguridad. A partir de este ejercicio, además, es posible observar y definir los aspectos prácticos que facilitan más, o a veces menos, la verificación, a fin de propender a sus mejoras.

	Página 17 de 28	
	Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos	

Anexos.

Totalidad de productos

Nº	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	Tipo de Silla	Dirección
1	Babycenter	Babycenter	431	Silla Nido	Atrás	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404/Quilicura
2	Babycenter	Babycenter	432	Silla Nido	Atrás	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404/Quilicura
3	Babycenter	Bebeglo	Silla Nido Auto / Varias	Silla Nido	Atrás	Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404/Quilicura
4	Baby Infanti	Britax	Frontier 85SICT	Silla Auto	Adelante	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
5	Baby Infanti	Bebeconfort	AXISS	Silla Auto	Adelante	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
6	Baby Infanti	Infanti	Barletta Ultra Confort	Silla Auto	Mixta	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
7	Baby Infanti	Chicco	Neptune 123	Silla Auto	Adelante	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
8	Baby Infanti	Safety 1st	2240 6C Enspira	Silla Auto	Adelante	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
9	Baby Infanti	Safety 1st	Alpha Omega	Silla Auto	Mixta	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
10	Baby Infanti	Safety 1st	Vantage	Silla Auto	Adelante	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
11	Baby Infanti	Cosco	YY06	Alzador	Adelante	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
12	Baby Infanti	Chicco	Quasar	Alzador	Adelante	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
13	Baby Infanti	Infanti	N-104	Alzador	Adelante	Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura
14	Bebesit	Bebesit	NG 8899	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
15	Bebesit	Bebesit	Basic Luxe Hatrix / Grace (3566)	Silla Auto	Mixta	San Ignacio 451/Quilicura
16	Bebesit	Bebesit	309	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
17	Bebesit	Prinsel	503	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
18	Bebesit	Bebesit	1115	Silla Auto	Mixta	San Ignacio 451/Quilicura
19	Bebesit	Bebesit	ES/01	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
20	Bebesit	Fisher Price	12614	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
21	Bebesit	Trendz	F 103 B	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
22	Bebesit	Bebesit	C-100	Silla Nido	Atrás	San Ignacio 451/Quilicura
23	Bebesit	Graco	Mosaico	Silla Nido	Atrás	San Ignacio 451/Quilicura
Nº	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	Tipo de Silla	Dirección
24	Bebesit	Graco	9727	Silla Nido	Atrás	San Ignacio 451/Quilicura



**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

25	Bebesit	Graco	Saturn 6515 /Alzador	Alzador	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
26	Bebesit	Graco	Junior Maxi	Butaca	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
27	Bebesit	Graco	9245	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
28	Bebesit	Graco	C-49	Silla Auto	Mixta	San Ignacio 451/Quilicura
29	Bebesit	Graco	5807	Silla Auto	Mixta	San Ignacio 451/Quilicura
30	Bebesit	Graco	8505	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 451/Quilicura
31	Silfa	Maxi-Cosi	Pearl Marble Pink (silla auto)	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
32	Silfa	Maxi-Cosi	Pebble Marble (silla nido)	Silla Nido	Atrás	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
33	Silfa	Bebeconfort	Creatis Fix	Silla Nido	Atrás	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
34	Silfa	Infanti	Ventura GB01 carseat	Silla Nido	Atrás	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
35	Silfa	Infanti	Trentino 281	Silla Nido	Atrás	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
36	Silfa	Infanti	Joie / C0902 CDCHC700	Silla auto	Atrás	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
37	Silfa	Infanti	V8A Speedway Red	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
38	Silfa	Infanti	V2	Silla Auto	Mixta	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
39	Silfa	Infanti	V3	Silla Auto	Mixta	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
40	Silfa	Infanti	N106 Black and Grey	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
41	Silfa	Infanti	V6 Circuit Blue/CR	Silla Auto	Adelante	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
42	Silfa	Britax	ZRW EOA / 266 / PARK WAYSGL	Butaca	Adelante	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
43	Silfa	Infanti	Joie T1102AAGRY700	Silla Nido	Atrás	San Ignacio 1001, local 10/Quilicura
44	Outlet del bebé	Bebeglo	Silla de auto	Silla Auto	Mixta	Avenida La Florida 9404
45	Outlet del bebé	Bebeglo	Silla de auto sofix	Silla Auto	Mixta	Avenida La Florida 9404
46	Outlet del bebé	Bebeglo	C-100 Silla Nido	Silla Nido	Atrás	Avenida La Florida 9404
47	Outlet del bebé	Mama Love	CE 31 / CE 30	Silla Nido	Atrás	Avenida La Florida 9404
48	Ripley	Bebesit	Le Mans S 500	Silla Auto	Adelante	Plaza Vespucio/La Florida
Nº	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	Tipo de Silla	Dirección
49	Ripley	Fisher Price	Cosmo Cronos	Silla Auto	Mixta	Plaza Vespucio/La Florida
50	Ripley	Graco	8078	Silla Auto	Mixta	Plaza Vespucio/La Florida
51	Ripley	Bebesit	Dream Plus Hatrix Alzador	Alzador	Adelante	Plaza Vespucio/La Florida

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

52	Ripley	Bebesit	H 005 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
53	Ripley	Infanti	P - 60 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
54	Ripley	Bebesit	E-70	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
55	Ripley	Bebesit	E-22 Línea Disney (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
56	Ripley	Bebesit	E-1001 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
57	Ripley	Bebesit	A-7008 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
58	Ripley	Bebesit	C-102 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
59	Falabella	Safety 1st	Deluxe Highback Booster	Silla Auto	Adelante	Plaza Vespucio/La Florida
60	Falabella	Baby Way	BW 740	Silla Auto	Mixta	Plaza Vespucio/La Florida
61	Falabella	Baby Way	BW 733 Butaca	Butaca	Adelante	Plaza Vespucio/La Florida
62	Falabella	Baby Way	BW 737	Silla Auto	Mixta	Plaza Vespucio/La Florida
63	Falabella	Bebesit	Beline SP Hatrix	Silla Auto	Adelante	Plaza Vespucio/La Florida
64	Falabella	Infanti	E-240	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
65	Falabella	Bebesit	FOX P-52 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
66	Falabella	Baby Way	BW 407 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
67	Falabella	Graco	Quattro Tour Sport (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
68	Falabella	Baby Way	BW 402 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Plaza Vespucio/La Florida
69	Bee Bee	Cossato	Zoomi	Silla Auto	Adelante	Pedro de Valdivia 2885
70	Bee Bee	Maxi-Cosi	Pebble	Silla Nido	Atrás	Pedro de Valdivia 2885
71	Bee Bee	Casual Play	Protector	Butaca	Adelante	Pedro de Valdivia 2885
72	Bee Bee	Casual Play	Multiprotector / Fix	Butaca	Adelante	Pedro de Valdivia 2885
73	Bee Bee	Casual Play	Retraktor / Fix	Silla Auto	Adelante	Pedro de Valdivia 2885
N°	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	Tipo de Silla	Dirección
74	Bee Bee	Casual Play	Kangur / Fix	Silla Auto	Adelante	Pedro de Valdivia 2885
75	Bee Bee	Casual Play	Wave	Silla Auto	Adelante	Pedro de Valdivia 2885
76	Bee Bee	Casual Play	Protector / Fix	Butaca	Adelante	Pedro de Valdivia 2885
77	Bee Bee	Nurse	Beline / Ferrari	Silla Auto	Atrás	Pedro de Valdivia 2885
78	Wua-Wua	BBPro	Onix - Base	Silla Nido	Atrás	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
79	Wua-Wua	Graco	Nautilus	Silla	Adelante	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

				Auto		
80	Wua-Wua	BBPro	GoSafe Sport	Silla Auto	Mixta	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
81	Wua-Wua	BBPro	GoSafe Evolution	Silla Auto	Atrás	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
82	Wua-Wua	BBPro	Sport Fix	Silla Auto	Adelante	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
83	Wua-Wua	Evenflo	3604098L-3	Silla Nido	Atrás	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
84	Wua-Wua	BBPro	Onix	Silla Nido	Atrás	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
85	Wua-Wua	Best House	Booster (Alzador)	Alzador	Adelante	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
86	Wua-Wua	Evenflo	Big Kid TM AMP	Alzador	Adelante	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
87	Wua-Wua	Evenflo	Butaca Evenflo	Butaca	Adelante	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
88	Wua-Wua	Evenflo	Embrase 5	Silla Nido	Atrás	Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa
89	Las Mellizas	Graco	Cargo	Silla Auto	Adelante	Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa
90	Las Mellizas	Graco	1762870	Silla Auto	Adelante	Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa
91	Las Mellizas	Baby Way	BW Isofix	Silla Auto	Adelante	Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa
92	Las Mellizas	Evenflo	3801880L-2	Silla Auto	Mixta	Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa
93	Las Mellizas	Graco	Classic Ride 50	Silla Auto	Mixta	Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa
94	Las Mellizas	Evenflo	3021198-PQZ	Silla Nido	Atrás	Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa
95	Las Mellizas	Challatin	Alzador	Alzador	Adelante	Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa
96	Falabella	Peg - Perego	Viaggio K Denim / Primo Viaggio Tri-Fix	Silla Nido	Atrás	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3/Providencia
97	Falabella	Infanti	Joie /Juva (con coche)	Silla Nido	Atrás	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3/Providencia
98	Falabella	Bebeglo	Sigma / C100	Silla Nido	Atrás	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3/Providencia
99	Falabella	Esprit	Vegas	Silla Nido	Atrás	Costanera Center Local 2400 - Nivel 3/Providencia
N°	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	Tipo de Silla	Dirección
100	BB Pro Store	BBPro	Sport Side	Silla Auto	Adelante	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia
101	BB Pro Store	BBPro	New Sport	Silla Auto	Mixta	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia
102	BB Pro Store	BBPro	Race	Silla Auto	Mixta	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia
103	BB Pro Store	BBPro	Cocoon Fix	Silla Auto	Mixta	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia
104	BB Pro Store	BBPro	Cocoon	Silla Auto	Mixta	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia
105	BB Pro Store	BBPro	Alzador BBPro	Alzador	Adelante	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia
106	BB Pro Store	Cybex	Aton - Sand Castle	Silla Nido	Atrás	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

107	BB Pro Store	Cybox	Aton Gold	Silla Nido	Atrás	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia
108	BB Pro Store	Cybox	Aton Denim	Silla Nido	Atrás	Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia
109	Mini nuts	Peg - Perego	Viaggio 1 Duo Fix	Silla Auto	Adelante	Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura
110	Mini nuts	Peg - Perego	Viaggio 2/3 SureFix	Butaca	Adelante	Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura
111	Mini nuts	CAM	Pony Baby	Alzador	Adelante	Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura
112	Mini nuts	CAM	Cushion	Alzador	Adelante	Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura
113	Mini nuts	CAM	Viaggio Sicuro	Silla Auto	Adelante	Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura
114	Mini nuts	CAM	Travel Evolution	Silla Auto	Adelante	Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura
115	Mini nuts	Peg - Perego	Primo Viaggio	Silla Nido	Atrás	Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura
116	Paris	Infanti	G-316 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
117	Paris	Chicco	Key Fit 30 (con coche)	Silla Nido	Atrás	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
118	Paris	Infanti	E-30	Silla Nido	Atrás	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
119	Paris	Infanti	GB-26	Silla Nido	Atrás	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
120	Paris	Prinsel	1309	Silla Auto	Adelante	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
121	Paris	Safety 1st	Summit	Silla Auto	Adelante	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
122	Paris	Infanti	V-7	Silla Auto	Adelante	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
123	Paris	Bebesit	4566	Silla Auto	Adelante	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
N°	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	Tipo de Silla	Dirección
124	Paris	Baby Way	BW 735	Silla Auto	Adelante	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
125	Paris	Infanti	Joie Stages	Silla Auto	Mixta	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
126	Paris	Safety 1st	Avenue	Silla Auto	Mixta	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
127	Paris	Bebesit	1116	Silla Auto	Mixta	Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes
128	Juguetolia	Graco	Turbo Booster	Butaca	Adelante	Arturo Prat 1082/Santiago
129	Juguetolia	Baby Trend	Flex-Loc	Silla Nido	Atrás	Arturo Prat 1082/Santiago
130	Juguetolia	Graco	Snugride	Silla Nido	Atrás	Arturo Prat 1082/Santiago
131	La Polar	Infanti	E-16	Silla Nido	Atrás	Puente 552/Santiago

Fuente: Sernac/Conaset.

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

Nivel de incumplimiento de requisitos de los productos por establecimiento.

Baby Infanti de Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura (de 10 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Av. Presidente Frei Montalva 9719 Local 102/Quilicura	Baby Infanti	Bebeconfort	AXISS	Silla Auto	2
		Britax	Frontier 85SICT	Silla Auto	3
		Chicco	Neptune 123	Silla Auto	3
		Chicco	Quasar	Alzador	2
		Cosco	YY06	Alzador	1
		Infanti	Barletta Ultra Confort	Silla Auto	3
		Infanti	N-104	Alzador	2
		Safety 1st	2240 6C Enspira	Silla Auto	2
		Safety 1st	Alpha Omega	Silla Auto	2
		Safety 1st	Vantage	Silla Auto	3
Total: 23 de 150 requisitos, 15,3% de incumplimiento					

Fuente: Sernac/Conaset.

Babycenter de Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404/Quilicura (de 3 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Av. Presidente Frei Montalva 9709 Local 404/Quilicura	Babycenter	Babycenter	431	Silla Nido	3
		Babycenter	432	Silla Nido	3
		Bebeglo	Silla Nido Auto / Varias	Silla Nido	8
		Total: 14 de 45 requisitos, 31,1% de incumplimiento			

Fuente: Sernac/Conaset.

BB Pro Store de Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia (de 9 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Costanera Center Local 3244 - Nivel 3/Providencia	BB Pro Store	BBPro	Cocoon	Silla Auto	1
		BBPro	Alzador BBPro	Alzador	2
		Cybex	Aton - Sand Castle	Silla Nido	1
		Cybex	Aton Gold	Silla Nido	1
		Cybex	Aton Denim	Silla Nido	2
Total: 7 de 75 requisitos, 9,3% de incumplimiento					

Fuente: Sernac/Conaset.

Si bien 5 modelos presentaron algún incumplimiento, 4 cumplieron con todos los requisitos lo que disminuye el **porcentaje de incumplimiento** a un **5,1 %**

Bebesit de San Ignacio 451/Quilicura (de 17 modelos)

Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
San Ignacio 451/Quilicura	Bebesit	Bebesit	NG 8899	Silla Auto	3
		Bebesit	Basic Luxe Matrix / Gr	Silla Auto	2
		Bebesit	309	Silla Auto	2
		Prinsel	503	Silla Auto	1
		Bebesit	1115	Silla Auto	2
		Bebesit	ES/01	Silla Auto	3
		Fisher Price	12614	Silla Auto	4
		Trendz	F 103 B	Silla Auto	5
		Bebesit	C-100	Silla Nido	2
		Graco	Mosaico	Silla Nido	2
		Graco	9727	Silla Nido	3
		Graco	Saturn 6515 /Alzador	Alzador	2
		Graco	Junior Maxi	Butaca	2
		Graco	9245	Silla Auto	2
		Graco	C-49	Silla Auto	2
		Graco	5807	Silla Auto	2
Graco	8505	Silla Auto	3		
Total: 42 de 255 requisitos, 16,5% de incumplimiento					

Fuente: Sernac/Conaset.

Bee Bee de Pedro de Valdivia 2885 (de 9 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Pedro de Valdivia 2885	Bee Bee	Casual Play	Kangur / Fix	Silla Auto	1
		Casual Play	Retraktor / Fix	Silla Auto	2
		Casual Play	Wave	Silla Auto	1
		Cossato	Zoomi	Silla Auto	1
		Maxi-Cosi	Pebble	Silla Nido	2
		Nurse	Beline / Ferrari	Silla Auto	4
		Total: 11 de 90 requisitos, 12,2% de incumplimiento			

Fuente: Sernac/Conaset.

Si bien 6 modelos presentaron algún incumplimiento, 3 cumplieron con todos los requisitos lo que disminuye el **porcentaje de incumplimiento** a un **8,1 %**

Falabella de Plaza Vespucio/La Florida (de 10 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Plaza Vespucio/La Florida	Falabella	Baby Way	BW 740	Silla Auto	5
		Baby Way	BW 733 Butaca	Butaca	1
		Bebesit	Beline SP Matrix	Silla Auto	4
		Infanti	E-240	Silla Nido	2
		Bebesit	FOX P-52 (con coche)	Silla Nido	1
		Baby Way	BW 402 (con coche)	Silla Nido	2
		Total: 15 de 90 requisitos, 16,7% de incumplimiento			

Fuente: Sernac/Conaset.

Si bien 6 modelos presentaron algún incumplimiento, 4 cumplieron con todos los requisitos lo que disminuye el **porcentaje de incumplimiento** a un **10 %**.

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

Falabella de Costanera Center Local 2400 - Nivel 3/Providencia (de 4 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Costanera Center Local 2400 - Nivel 3/Providencia	Falabella	Bebeglo	Sigma / C100	Silla Nido	1
		Esprit	Vegas	Silla Nido	1
		Infanti	Joie /Juva (con coche	Silla Nido	1
		Peg - Pereg	Viaggio K Denim / Pri	Silla Nido	1
Total: 4 de 60 requisitos, 6,7% de incumplimiento					

Fuente: Sernac/Conaset.

La Polar de Puente 552/Santiago (de 1 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Puente 552/Santiago	La Polar	Infanti	E-16	Silla Nido	1
		Total: 1 de 15 requisitos, 6,7% de incumplimiento			

Fuente: Sernac/Conaset.

Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos

Las Mellizas de Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa (de 7 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Pedro de Valdivia 3064/Ñuñoa	Las Mellizas	Baby Way	BW Isofix	Silla Auto	1
		Challatin	Alzador	Alzador	1
		Evenflo	3021198-PQZ	Silla Nido	2
		Evenflo	3801880L-2	Silla Auto	3
		Graco	1762870	Silla Auto	2
		Graco	Cargo	Silla Auto	1
Total: 10 de 90 requisitos, 11,1% de incumplimiento					

Fuente: Sernac/Conaset.

Si bien 6 modelos presentaron algún incumplimiento, 1 cumplió con todos los requisitos lo que disminuye el **porcentaje de incumplimiento** a un **9,5 %**.

Mini Nuts de Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura (de 7 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Av. Manquehue Norte 1176/Vitacura	Mini nuts	CAM	Travel Evolution	Silla Auto	1
		CAM	Viaggio Sicuro	Silla Auto	2
		Peg - Pereg	Viaggio 2/3 SureFix	Butaca	1
		Total: 4 de 45 requisitos, 8,9% de incumplimiento			

Fuente: Sernac/Conaset.

Si bien 3 modelos presentaron algún incumplimiento, 4 cumplieron con todos los requisitos lo que disminuye el **porcentaje de incumplimiento** a un **3,8 %**.

Outlet del bebé de Avenida La Florida 9404 (de 4 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Avenida La Florida 9404	Outlet del bebé	Bebeglo	C-100 Silla Nido	Silla Nido	2
		Bebeglo	Silla de auto	Silla Auto	2
		Bebeglo	Silla de auto sofex	Silla Auto	2
		Mama Love	CE 31 / CE 30	Silla Nido	2
Total: 8 de 60 requisitos, 13,3% de incumplimiento					

Fuente: Sernac/Conaset.

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

Paris de Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes (de 12 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Parque Arauco Local 300 - Nivel 1/Las Condes	Paris	Baby Way	BW 735	Silla Auto	1
		Bebesit	1116	Silla Auto	1
		Bebesit	4566	Silla Auto	5
		Chicco	Key Fit 30 (con coche)	Silla Nido	1
		Infanti	E-30	Silla Nido	2
		Infanti	G-316 (con coche)	Silla Nido	4
		Infanti	GB-26	Silla Nido	4
		Infanti	Joie Stages	Silla Auto	1
		Infanti	V-7	Silla Auto	3
		Total: 22 de 135 requisitos, 16,3% de incumplimiento			

Fuente: Sernac/Conaset.

Si bien 9 modelos presentaron algún incumplimiento, 3 cumplieron con todos los requisitos lo que disminuye el **porcentaje de incumplimiento** a un **12,2 %**.

Ripley de Plaza Vespucio/La Florida (de 10 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Plaza Vespucio/La Florida	Ripley	Bebesit	Le Mans S 500	Silla Auto	3
		Bebesit	Dream Plus Matrix Alzador	Alzador	3
		Bebesit	H 005 (con coche)	Silla Nido	3
		Fisher Price	Cosmo Cronos	Silla Auto	2
		Infanti	P - 60 (con coche)	Silla Nido	2
		Graco	8078	Silla Auto	1
		Bebesit	E-70	Silla Nido	1
		Bebesit	E-1001 (con coche)	Silla Nido	1
		Bebesit	A-7008 (con coche)	Silla Nido	1
		Bebesit	C-102 (con coche)	Silla Nido	1
Total: 18 de 150 requisitos, 12% de incumplimiento					

Fuente: Sernac/Conaset.

**Verificación de cumplimiento de requisitos
para sistemas o asientos para transportar
niños en vehículos livianos**

Silfa de San Ignacio 1001, local 10/Quilicura (de 13 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
San Ignacio 1001, local 10/Quilicura	Silfa	Bebeconfort	Creatis Fix	Silla Nido	5
		Britax	ZRW EOA / 266 / PA	Butaca	2
		Infanti	Joie / C0902 CDCHC	Silla auto	2
		Infanti	Joie T1102AAGRY700	Silla Nido	1
		Infanti	N106 Black and Grey	Silla Auto	3
		Infanti	Trendino 281	Silla Nido	11
		Infanti	V2	Silla Auto	1
		Infanti	V3	Silla Auto	2
		Infanti	V6 Circuit Blue/CR	Silla Auto	3
		Infanti	V8A Speedway Red	Silla Auto	2
		Infanti	Ventura GB01 carsea	Silla Nido	8
		Maxi-Cosi	Pearl Marble Pink (silla)	Silla Auto	8
		Maxi-Cosi	Pebble Marble (silla nido)	Silla Nido	6
Total: 54 de 195 requisitos, 27,7% de incumplimiento					

Fuente: Sernac/Conaset.

Wua-Wua de Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa (de 11 modelos)

Dirección	Establecimiento	Marca	Modelo	Tipo	N° de incumplimientos de 15 requisitos
Pedro de Valdivia 2924/Ñuñoa	Wua-Wua	BBPro	GoSafe Sport	Silla Auto	2
		BBPro	Onix	Silla Nido	1
		BBPro	Onix - Base	Silla Nido	1
		BBPro	Sport Fix	Silla Auto	1
		Best House	Booster (Alzador)	Alzador	1
		Evenflo	3604098L-3	Silla Nido	2
		Evenflo	Big Kid TM AMP	Alzador	2
		Evenflo	Butaca Evenflo	Butaca	1
		Graco	Nautilus	Silla Auto	2
		Total: 13 de 135 requisitos, 9,6% de incumplimiento			

Fuente: Sernac/Conaset.

Si bien 9 modelos presentaron algún incumplimiento, 2 cumplieron con todos los requisitos lo que disminuye el **porcentaje de incumplimiento** a un **7,8 %**.

Instrumento de recolección de datos.



Verificación de cumplimiento de requisitos para sistemas o asientos para transportar niños en vehículos livianos

SERNAC Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile					N° _____
Sistemas de Retención Infantil para vehículos					
Departamento de Calidad y Seguridad de Producto					
Establecimiento					
Marca					
Modelo					
Ítems de Evaluación	Sí	No	N/A	Observ.	
Indica forma de fijación al vehículo					
Indica disposición de correas del vehículo					
Posee guía para caderas					
Posee protección niño dormido					
Información en Español:					
Nombre del fabricante o MR					
Año de fabricación					
Rango de peso					
Datos de Servicio al Cliente					
Tipo de Silla	Adelante <input type="checkbox"/> Atrás <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>				
Ítems de Evaluación	Sí	No	N/A	Observ.	
Arnés integral					
Correa en entrepierna					
Etiqueta de peligro Air Bag					
Posee apoya cabeza					
Recomendación de orientación según talla					
Funcionamiento Botón de Seguridad					
Soltar					
Enganchar					
Color rojo					
Presencia del Manual					
Nombre Encuestador					
Fecha del Levantamiento	/ / 12				

Fuente: Sernac/Conaset

